



HCL : فرمول

نام ماده شیمیایی : اسید هیدرو کلریدریک



مایع

حالت فیزیکی

بی رنگ تا زرد روشن

رنگ

بوی تندر و نامطبوع

بو

اسیدی

pH

1.1-1.19 g/cm³

چگالی

83 °C (31% HCL)

نقطه جوش

-

نقطه ذوب

-46.2 °C (31.24% HCL)

نقطه انجماد

NON

نقطه اشتعال

2 ppm(3 mg/m³)

حد مجاز تماس

وادر به استفراغ نکنید مگر توسط پرشک انجام گیرد. به شخص مصدوم چیزی خورانده نشود. لباس های مصدوم مانند یقه، کراوات و کمربند را آزاد کنید.

در صورت بلعیدن

در صورت تماس پوست از استفاده مجدد شسته شود. پوست را با کرم نرم کننده بپوشانید. در صورت تماس پوست با مقادیر زیاد ماده، پوست را با صابون ضد عفونی کننده شسته و سپس با کرم ضد باکتری بپوشانید.

در صورت تماس پوست

هرگونه لنز چشمی خارج شود. در صورت تماس با چشم فوراً به مدت 15 دقیقه با آب سرد شستشو دهید. از توصیه های پزشکی استفاده کنید.

در صورت تماس چشم

مصدوم را به هوای آزاد منتقل کرده، اگر تنفس امکان پذیر نبود از تنفس مصنوعی و کپسول اکسیژن استفاده شود. لباس های مصدوم مانند یقه، کراوات و کمربند را آزاد کنید. در صورت قطع تنفس به مصدوم تنفس دهان به دهان دهید.

استنشاق

اثرات زیست محیطی : باعث سمی شدن آب می شود. سمیت محصولات تولیدی کمتر از خود محصول می باشد. در فاضلاب خالی نکنید.

در صورت تماس با پوست، چشم، بلع و استنشاق خیلی خطرناک است. خورنده و سوزش آور است.

پاشیدن آن به صورت مایع یا بخار آن باعث صدمه دیدن چشم و اجزای تنفسی می شود. تنفس بخار آن باعث سوزش شدید دستگاه تنفسی و ایجاد سرفه، خفگی و تنگی نفس می شود. منجر به التهاب چشم، قرمزی و خارش آن می شود. در صورت تماس با پوست باعث خارش، قرمزی و گاهی اوقات تاول می شود. تماس شدید با آن منجر به آسیب اندام ها و در نهایت مرگ می شود.



اسید کلریدریک (HCl)

هشدارهای حفاظتی		
چشم را حداقل به مدت ۱۵ دقیقه با آب تمییز شسته و به پزشک مراجعه گردد.	باعث سوزش و تاول چشم می‌گردد.	تماس با چشم
لباس های آلوده مصدوم را خارج نموده ، موضع آلوده شده را حداقل به مدت ۱۵ دقیقه با آب تمییز شستشو داده و مصدوم را به پزشک برسانید.	باعث سوختگی شیمیائی می‌گردد.	تماس با پوست
فرد را از محیط آلوده خارج نموده ، در صورت نیاز تنفس مصنوعی انجام گردد و او را به پزشک برسانید.	باعث سوزش در مجاری تنفسی می‌گردد.	استنشاق

آلودگی های زیست محیطی		
در صورت ورود به آب باعث بالارفتن اسیدیته آب می‌گردد . به عمل آید.	در صورت ورود به آب باعث بالارفتن اسیدیته آب می‌گردد .	آب
از ورود آب های اسیدی به خاک جلوگیری شود و در صورت رسیدن خاک های آلوده جمع آوری و معدهوم گردد .	باعث تخریب بافت خاک و جلوگیری از رشد مناسب گیاهان می‌گردد .	خاک

احتیاط های ایمنی حمل و نقل		
مخزن قبل از بارگیری کاملاً با آب شستشو و عاری از هرگونه مواد شیمیائی باشد . در هنگام بارگیری استفاده از ماسک حفاظت تنفسی ، عینک ایمنی و دستکش لاستیکی الزامی می باشد .	در طول مسیر حتی الامکان از مسیرهای خلوت استفاده گردد . در طول مسیر با سرعت مطمئنه و رعایت کامل قوانین راهنمائی و رانندگی حرکت نمائید .	بارگیری و تخلیه
مخزن مخصوص حمل از جنس پلی اتیلن مرغوب و دارای گواهینامه معتبر باشد .	در صورت مشاهده نشتنی با استفاده از اولین جاده فرعی از مناطق مسکونی و جاده اصلی دور شده و با آتش نشانی یا پلیس تماس بگیرید همراه داشتن چشم شوی پرتاپل در طول مسیر الزامی می باشد .	بسنے بندی
		حمل و نقل

تجهیزات حفاظت فردی		
ماسک فیلتر دار مقاوم در برابر مواد اسیدی و ترجیحاً ماسک تمام صورت	حفاظت تنفسی	
چکمه لاستیکی ، دستکش لاستیکی ضد اسید		حفاظت پوست